

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

ACTA DE VISITA DE OBRA

DOCUMENTO PT 7A
(Complemento)

Acta que se formula, siendo las **10:00 hrs.** del día **5 de julio de 2021** pertenecientes a la visita convocada por Seapal Vallarta, en relación al **Concurso Simplificado Sumario: No. SEAPAL-2021-11-CSS** relativo a la obra: **REHABILITACIÓN DE 1,325.70 ML DE TUBERÍA DE 2", MAS 1,139.70 EN TUBERÍA DE 3" Y 118.40 ML EN TUBERÍA DE 4" DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. TAMARINDOS ETAPA II, DELEGACIÓN DE IXTAPA**, y de conformidad con lo dispuesto en las Invitaciones y **las Bases del Concurso Simplificado Sumario**, se reunieron en las oficinas de **Seapal Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco Villa esquina Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco**, con la intervención de las áreas responsables, las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la reunión, para que; Los participantes en el presente concurso considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones del **Concurso Simplificado Sumario** en cuestión y que forma para integrante de la misma.

Una vez efectuado el recorrido manifiestan los participantes conocer el Sitio de los Trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizarán las obras y observado las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de las obras.

No habiendo otro asunto que tratar, firman la presente los que en ella intervienen.

NOMBRE Y CARGO:

FIRMA:




ARQ. CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. CARLOS FERNANDO JOSÉ TORRES DAVALOS
SUPERVISOR DE OBRA



Representantes de Seapal Vallarta

POR LOS CONTRATISTAS:

No.	Empresa	Nombre Representante	Firma
1	GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA	
2	C. JOSÉ PADILLA AGUIRRE.	RICARDO GARCIA	
3	INPALA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Antonio Perez	

La presente Hoja corresponde al acta de la Visita de Obra del Concurso No: **SEAPAL-2021-11-CSS**, relativo a la obra: **REHABILITACIÓN DE 1,325.70 ML DE TUBERÍA DE 2", MAS 1,139.70 EN TUBERÍA DE 3" Y 118.40 ML EN TUBERÍA DE 4" DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. TAMARINDOS ETAPA II, DELEGACIÓN DE IXTAPA.**