

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

ACTA DE VISITA DE OBRA

DOCUMENTO PT 7A
(Complemento)

Acta que se formula, siendo las **10:00 hrs.** del día **2 de diciembre de 2020** pertenecientes a la visita convocada por Seapal Vallarta, en relación al **Concurso Simplificado Sumario: No. SEAPAL-2020-12-CSS** relativo a la obra: **REHABILITACIÓN DE 15 ML DEL COLECTOR CENTRO NORTE EN 36" DE DIÁMETRO, EN CALLE JUÁREZ, Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA DEL TRAMO 4 DEL COLECTOR CENTRO NORTE, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA**, y de conformidad con lo dispuesto en las Invitaciones y las Bases del **Concurso Simplificado Sumario**, se reunieron en las oficinas de Seapal Vallarta, con domicilio en la **Av. Francisco Villa esquina Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco**, con la intervención de las áreas responsables, las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la reunión, para que; Los participantes en el presente concurso considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones del **Concurso Simplificado Sumario** en cuestión y que forma para integrante de la misma.

Una vez efectuado el recorrido manifiestan los participantes conocer el Sitio de los Trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizarán las obras y observado las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de las obras.

No habiendo otro asunto que tratar, firman la presente los que en ella intervienen.

NOMBRE Y CARGO:


ARQ. CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ULISES ALEJANDRO ARMANDO RODRÍGUEZ CÓRDOBA
SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA:



**Representantes de Seapal Vallarta
POR LOS CONTRATISTAS:**

No.	Empresa	Nombre Representante	Firma
1	INCOMAQ, S.A. DE C.V.		
2	GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
3	B&G CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES, S.A. DE C.V.		

La presente Hoja corresponde al acta de la Visita de Obra del Concurso No: **SEAPAL-2020-12-CSS**, relativo a la obra: **REHABILITACIÓN DE 15 ML DEL COLECTOR CENTRO NORTE EN 36" DE DIÁMETRO, EN CALLE JUÁREZ, Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA DEL TRAMO 4 DEL COLECTOR CENTRO NORTE, COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA**