

Acta que se formula, siendo las **10:00 hrs.** del día **5 de julio de 2021** pertenecientes a la visita convocada por Seapal Vallarta, en relación al **Concurso Simplificado Sumario: No. SEAPAL-2021-10-CSS** relativo a la obra: **REHABILITACIÓN DE 61 ML DEL SUBCOLECTOR MARINA DE 36" EN AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO**, y de conformidad con lo dispuesto en las Invitaciones y las Bases del Concurso Simplificado Sumario, se reunieron en las oficinas de Seapal Vallarta, con domicilio en la Av. Francisco Villa esquina Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, con la intervención de las áreas responsables, las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la reunión, para que; Los participantes en el presente concurso considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones del **Concurso Simplificado Sumario** en cuestión y que forma para integrante de la misma.

Una vez efectuado el recorrido manifiestan los participantes conocer el Sitio de los Trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las Leyes y Reglamentos aplicables, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizarán las obras y observado las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de las obras.

**No habiendo otro asunto que tratar, firman la presente los que en ella intervienen.**

NOMBRE Y CARGO:



FIRMA:

ARQ. CARLOS ALFREDO MANZANO MADERA  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ULISES ALEJANDRO ARMANDO RODRÍGUEZ CÓRDOVA  
SUPERVISOR DE OBRA



Representantes de Seapal Vallarta  
POR LOS CONTRATISTAS:

No.	Empresa	Nombre Representante	Firma
1	DESAZOLVE Y CONSTRUCCIÓN DEYCO, S.A. DE C.V.	Eduardo Martínez Sanchez	
2	INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.	Jorge Otao	
3	IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS S.A. DE C.V.		

La presente Hoja corresponde al acta de la Visita de Obra del Concurso No: **SEAPAL-2021-10-CSS**, relativo a la obra: **REHABILITACIÓN DE 61 ML DEL SUBCOLECTOR MARINA DE 36" EN AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO**.